

# Belzona detiene las filtraciones en una torre de enfriamiento

ID: 2779

Industria: *Industria general*  
Solicitud: *Áreas problemáticas del techo*  
Sustrato: *Acero galvanizado*  
Productos: *\* Belzona® 3111 (Flexible Membrane),*

Ubicación del cliente: *Hospital, Minneapolis, Minnesota USA*  
Fecha de aplicación: *Verano, 2008*

## Problem

*Las torres de enfriamiento tenían una filtración. El goteo congelaba la correa y el motor durante el invierno.*



## Descripciones de fotografías

- \* Vista del Belzona® 3921 cuando es aplicado en el &acute;rea ,
- \* La aplicaci&oacute;n de la cinta antiadherente ,
- \* Aplicaci&oacute;n Belzona® 9311 (Reinforcing Sheet) ,
- \* Aplicaci&oacute;n finalizada con Belzona® 3111 ,

## Situaci&oacute;n de la aplicaci&oacute;n

Torre de enfriamiento de un hospital

## M&eacute;todo de aplicaci&oacute;n

La aplicaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know How RPA-1. Se reforz&oacute; el sistema Belzona® 3111 con el uso del acondicionador Belzona® 3291.

## Datos de Belzona

La torre no deb&iacute;a ser parada por m&eacute;s de dos d&iacute;as. Luego de que se repar&oacute; la primera filtraci&oacute;n, el cliente us&oacute; el producto Belzona para recubrir otras tres torres.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar