Belzona aborda una aplicación con destino a sellar los tragaluces de un hangar de aviones Jet

ID: 2781

Industria:	*Industria general*	Ubicación del cliente:	*Aeropuerto privado, Norte de Alabama, U.S.A.*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del techo*	Fecha de aplicacion:	*Octubre, 2007*
Sustrato:	*Aluminio*		
Productos:	** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,*		

Problem

El techo del hangar tiene 16 tragaluces y cada uno tenía filtración. Varios intentos de sellado habían fracasado.



Descripciones de fotografías

* Tragaluces y vista de la pista ,
* Área alrededor del tragaluz marcada con cinta y lista para la aplicación ,
* Belzona® 3111 siendo aplicado ,
* Trabajo terminado, ¡no más filtraciones! ,

Situación de la aplicación

El hangar aloja el Jet corporativo de la NASA. El interior del hangar estaba impecable y la filtración representaba una vergüenza para el dueño. Además, se iba a llevar a cabo un banquete en el hangar lo que permitía sólo cinco días para la reparación.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How RPA-3. Los tragaluces fueron lavados a presión, las áreas alrededor fueron marcadas con cinta, incluyendo las juntas y las uniones. Belzona® 3921 fue aplicado y dos capas de Belzona® 3111 Flexible Membrane con una hoja de refuerzo de Belzona® 9311.

Datos de Belzona

Después que varias compañías intentaron sellar la filtración, Belzona fue asignado el proyecto en el cual otros habían fracasado.

Copyright © Belzona International Limited 2024

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024