

Belzona es noticia en el periódico


ID: 2782

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Maquinaria de Manejo de Sólidos*
Sustrato: *Goma*
Productos: ** Belzona® 2311 (SR Elastomer),*

Ubicación del cliente: *Periódico regional, Leeds, UK*
Fecha de aplicación: *Mayo, 2007*

Problem

Un gran agujero rasgado en la cinta transportadora causado por una herramienta de metal que cayó en la cinta.



Descripciones de fotografías

- * Cinta dañada ,
- * Preparación en progreso ,
- * Aplicación terminada y un cliente satisfecho con la buena noticia ,

Situación de la aplicación

La cinta transportadora estaba rechazando los periódicos

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema del folletos Belzona Know-How SHM-1.

Datos de Belzona

Debido a la naturaleza del negocio del cliente y por la necesidad particular de que esa cinta estuviera en operación por casi 24 horas, los siete días de la semana; era imposible reemplazar la cinta, lo cual hubiera costado alrededor de \$4,700. Utilizar el sistema de Belzona®, les costó unos \$62 en materiales y en dos horas tenían la cinta corriendo, lista para la próxima publicación.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

