

Belzona recubre una chimenea mientras está en servicio

ID: 2783

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Válvulas, Tuberías y Accesorios*
Sustrato: *Acero*
Productos: ** Belzona® 5851 (HA-Barrier),*

Ubicación del cliente: *North American Galvanizing, USA*
Fecha de aplicación: *Julio, 2007*

Problem

Era necesaria la protección externa contra la corrosión, pero la chimenea tenía que mantenerse en servicio.



Descripciones de fotografías

- * Chimenea original ,
- * Tira de prueba – tope, fondo y porción quemada ,
- * Aplicación final – 4 meses después ,

Situación de la aplicación

Ventilador de chimenea de gases calientes operando a una temperatura interna de 300 & 550 °F (150 & 280 °C)

Método de aplicación

Aplicado a mano con brocha con cerdas de 4".

Datos de Belzona

Recubrir era más económico que todas las otras alternativas consideradas por el cliente. Esto además permitía que la chimenea continuara en servicio mientras la aplicación se llevaba a cabo ahorrando tiempo y dinero. Belzona® 5851 tampoco requería que la superficie tuviera que ser preparada para la aplicación, ahorrando aún más.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015	Belzona products are
FS 695214	manufactured under an ISO
ISO 14001:2015	9000 Registered Quality
EMS 695213	Management System.

www.belzona.com

