

# Belzona mantiene la manguera en funcionamiento

ID: 2795

Industria: *Gas de petróleo*  
Solicitud: *Barcos y Estructuras Offshore*  
Sustrato: *Goma*  
Productos: *\* Belzona® 2311 (SR-Elastomer)*,

Ubicación del cliente: *Compañía naviera, Canadá*  
Fecha de aplicación: *Noviembre, 2000*

## Problem

*Manguera de carga de cemento desgastada hasta dejar al descubierto el metal de refuerzo*



## Descripciones de fotografías

- \* Vista general de la zona dañada ,
- \* Eliminación de piezas sueltas ,
- \* El acondicionador, hoja de refuerzo y Belzona® 2311 (AR-elastómero) se han utilizado para llenar la zona ,
- \* La reparación finalizada ,

## Situación de la aplicación

Manguera de goma desgastada

## Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How SOS-12

## Datos de Belzona

Se requería una reparación rápida y segura, para evitar la sustitución. Belzona fué la única opción.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

