

Reparaciones Belzona para mangueras flotantes

ID: 2796

Industria: Gas de petróleo

Ubicación del cliente: Compañía petrolera

Solicitud: Barcos y Estructuras Offshore

Fecha de aplicación: Diciembre, 1998

Sustrato: Goma

Productos: * Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer) ,

Problem

Daños extensivos en la goma



Descripciones de fotografías

- * La extensión de los daños es claramente evidente ,
- * Aplicación de Belzona® 2221 ,
- * Aplicación finalizada ,

Situación de la aplicación

Manguera flotante Yokohama 24"

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con la versión modificada del folleto Belzona de Sistema Know-How SOS-12

Datos de Belzona

Inspeccionada en Febrero de 2000, la manguera aún seguía en buen estado. La reparación costó 3.000\$: una nueva manguera cuesta 70.000\$

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar