

Belzona repara mangueras flotantes

ID: 2799

Industria: Gas de petróleo
Solicitud: Barcos y Estructuras Offshore
Sustrato: Goma
Productos: * Belzona® 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) ,
* Belzona® 2131 (D&A Fluid Elastomer) ,

Ubicación del cliente: Refinería, Filipinas
Fecha de aplicación: Marzo, 2007

Problem

El recubrimiento de goma con propiedades de flotación y aislamiento, de las mangueras transportadoras de petróleo, fue dañado por las hélices de los barcos durante el proceso de carga y descarga.



Descripciones de fotografías

- * Daño a la goma ,
- * Nuevo aislamiento adherido con Belzona ,
- * Cubierta exterior revestida y recompuesta ,
- * Reparación finalizada ,

Situación de la aplicación

Manguera de transporte de combustible en alta mar

Método de aplicación

La aplicación es llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How SOS-12.

Datos de Belzona

Belzona es la opción de reparación para estos casos. El reemplazo es demasiado costoso y los retrasos, inaceptables.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar