

# BELZONA REPARÉ ET PROTÉGÉ UNE TOITURE

ID: 2832

Industrie: Bâtiments et structures  
Application: Zones problématiques du toit  
Substrat: Toiture en acier avec un revêtement en aluminium  
Des produits: \* Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,

Localisation du client: Gymnase public, France  
Date de la demande: Juillet 2002

## Problem

Fuite localisée et problème général de corrosion.



## Descriptions des photographies

\* 1. Infiltration de l'eau localisée 2. Réparation par pontages 3. Application prolongée pour revêtir le toit corrodé 4. Application terminée ,

## Cas d'application

Le bâtiment est un gymnase public avec un toit d'une surface de 1400m<sup>2</sup>.

## Procédé d'application

Des réparations localisées ont été réalisées selon la procédure Belzona RPA-1. D'autres protections contre la corrosion ont été effectuées par l'application par pulvérisation du système Belzona 3111.

## Faits sur Belzona

La solution Belzona a arrêté l'infiltration d'eau dans le gymnase et elle a protégé la surface en acier contre la corrosion.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Réparer • Protéger • Améliorer