

# BELZONA SECURISE UN PONT

ID: 2834

Industrie: Bâtiments et structures

Application: Zones problématiques au sol

Substrat: Bois

Des produits: \* Belzona 5811 (Immersion Grade) Belzona 9211 (Supergrip Aggregate),

Localisation du client: Village de vacances, Penrith

Date de la demande: 2002

## Problem

Risque de glissades, particulièrement quand il est humide. La surface est aussi usée.



## Descriptions des photographies

\* 1. Zone glissante. 2. Le système Belzona antidérapant a été appliqué; et appliquée; en utilisant un sac en polyéthylène, et ensuite étalé; avec un applicateur. D'autres agrafes ont ensuite été placées sur cette partie. 3. Application terminée.,

## Cas d'application

Pont cannelé en planches de bois

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon une version modifiée de la procédure Belzona FPA-8. Belzona 5811 a été mélangé avec la moitié du Belzona 9211.

## Faits sur Belzona

Après que cette zone ait initialement subi un débordement d'eau, qui se produisit à moitié sur le pont et à moitié sur le Système Belzona Antidérapant. Il fut remarqué que la partie du pont en planches de bois était extrêmement glissante et dangereuse, tandis que la zone revêtue de Belzona présentait d'excellentes propriétés antidérapantes, même quand elle fut imprégnée d'eau. L'utilisation de Belzona est devenue une procédure normalisée sur ce site et une nouvelle zone plus vaste fut traitée en 2007.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)



For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

