

UNE CHEMINEE BRILLE AVEC LA PROTECTION BELZONA

ID: 2835

Industrie: *Énergie*
 Application: *Zones problématiques du mur*
 Substrat: *Béton*
 Des produits: ** Belzona 5111 (Ceramic Cladding) ,*

Localisation du client: *Centrale électrique, Pologne*
 Date de la demande: *Septembre 2008*

Problem

Les systèmes de revêtements existants ont atteint la fin de leur durée de vie et ils se sont décomposés, en fournissant peu de protection, étant ainsi moins attrayants sur cette cheminée. Le client a entrepris une comparaison entre Belzona et un concurrent.



Descriptions des photographies

* 1. Travaux préliminaires en septembre 2008 2. Application en cours par un accès par corde 3. Application du Belzona 5111 terminée 4. Les deux premières bandes sont toujours brillantes en 2010. ,

Cas d'application

Cheminée d'une centrale électrique d'une hauteur de 120 mètres.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon une version modifiée de la procédure Belzona WPA-2. Des techniciens cordistes ont été utilisés sur l'échafaudage industriel. Les deux premières bandes, les plus attaquées ont été revêtues en utilisant Belzona 5111, en rouge et blanc.

Faits sur Belzona

Après une révision initiale, il fut remarqué que Belzona 5111 a littéralement surpassé le concurrent. Outre, la résistance aux

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
 FS 695214
 ISO 14001:2015
 EMS 695213

Belzona products are
 manufactured under an ISO
 9000 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
 Réparer • Protéger • Améliorer

produits chimiques et aux UV, requise pour l'application, la surface lisse de Belzona 5111 n'attire pas la saleté et reste propre sous la pluie.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

