

# BELZONA REND ETANCHE DES JOINTS DE DILATATION DANS UN HOPITAL

ID: 2861

Industrie: Bâtiments et structures

Localisation du client: Hôpital, Missouri, Etats-Unis

Application: Zones problématiques au sol

Date de la demande: 2007

Substrat: Béton

Des produits: \* Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer),

## Problem

Certains des joints de dilatation de cet hôpital créaient des risques de chutes.



## Descriptions des photographies

\* 1. Vue rapprochée des joints, dont le seuil de porte a été retiré. 2. Application de Belzona 4111. 3. Application de Belzona 2221. 4. Application terminée, .

## Cas d'application

Joint de dilatation d'un couloir, nécessitant une réparation.

## Procédé d'application

L'application a été réalisée les procédures Belzona FPA-5 et -6.

## Faits sur Belzona

L'hôpital exigeait une réparation rapide et efficace de ces joints, qui étaient devenus dangereux pour la sécurité des patients.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Réparer • Protéger • Améliorer