

BELZONA EGALISE LA RAMPE D'UNE USINE LAITIERE

ID: 2862

Industrie: Bâtiments et structures

Localisation du client: Usine de produits laitiers, Telford,
Royaume-Uni

Application: Zones problématiques au sol

Date de la demande: 2007

Substrat: Carreaux en céramique

Des produits: * Belzona 4111 (Magma-Quartz),

Problem

La pente signifiait que le produit transféré de section en section par une transpalette manuelle était instable et représentait un risque pour la sécurité lors de sa descente.



Descriptions des photographies

* 1. Inspection de la rampe avant le début des travaux. 2. Application du conditionneur avant Belzona 4111. 3. Application de l'application de Belzona 4111. 4. Application terminée sur la rampe. ,

Cas d'application

Cette usine s'était agrandie au cours des dernières années, chaque nouvelle section étant située à des niveaux différents. La zone en question contenait une rampe courte et raide entre la crèmerie et la zone d'entrepôt.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1. Une éponge fut utilisée pour créer un fini légèrement rugueux afin de réduire le risque de glissades.

Faits sur Belzona

Cette usine est en constante utilisation et le problème ne pouvait pas attendre la prochaine période de temps d'arrêt. Les délais de travail étaient très courts, 36 heures au maximum. Le client choisit Belzona pour l'assistance technique offerte par la société, assurant ainsi une application réalisée dans des délais serrés. Plus de 12 mois plus tard, la rampe est comme neuve.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer