

BELZONA REPAIRE DES TUYAUX FLOTTANTS

ID: 2882

Industrie: *Gaz de pétrole*

Localisation du client: *Entreprise Pétrolière*

Application: *Navires et structures offshore*

Date de la demande: *Décembre 1998*

Substrat: *Caoutchouc*

Des produits: ** Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) ,*

Problem

Importants dégâts sur les tuyaux flottants en caoutchouc.



Descriptions des photographies

* 1. Evidence de l'ampleur des dégâts 2. Application du Belzona 2221 3. Application terminée ,

Cas d'application

Tuyau flottant Yokohama de 65 cm (24")

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SOS-12.

Faits sur Belzona

Contrôlé en Février 2000, le tuyau était en bonne condition. Le coût de réparation est de 2400€, le nouveau tuyau coûte 55000€.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer