

L'ELASTOMERE BELZONA REPARA UN TUYAU SEVEREMENT ENDOMMAGE

ID: 2883

Industrie: Gaz de pétrole

Application: Navires et structures offshore

Substrat: Caoutchouc

Des produits: * Belzona 2111 (D & A Hi-Build Elastomer) ,

Localisation du client: Entreprise de dragage, Hollande

Date de la demande: Octobre 1987

Problem

Trous, coupures et déchirures des enveloppes en caoutchouc des cinq tuyaux flottants.



Descriptions des photographies

* 1. Déchirure habituelle sur un tuyau en caoutchouc. 2. Application du Belzona 2111. 3. Tuyau flottant en fonctionnement avec un patch de néoprène collé avec du Belzona 2111. ,

Cas d'application

Tuyaux flottants en caoutchouc à large diamètre utilisés en dragage.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SOS-12.

Faits sur Belzona

Les réparations avec l'Elastomère Belzona offrent une solution rapide aux tuyaux flottants déchirés et endommagés, à une fraction du coût du remplacement. Des renforts supplémentaires ont été fournis dans certaines zones en collant des feuilles en caoutchouc de néoprène sur les zones endommagées.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer