

BELZONA REPAIRE DES MENEUX EN GRES

ID: 2893

Industrie: Bâtiments et structures

Localisation du client: Habitation privée, Ecosse

Application: Zones problématiques du mur

Date de la demande: Juillet 2003

Substrat: Grès rouge

Des produits: * Belzona 4141 (Magma-Build) ,

Problem

Le problème empirait, du fait du gel survenu durant les mois d'hiver; des tentatives passées de réparation du béton avaient échoué au niveau des plans de collage.



Descriptions des photographies

* 1. Vue du problème; remarquer : les rainures du grès. 2. Application de Belzona 4141 en couche lisse. 3. Application terminée. 4. Application inspectée en 2007. ,

Cas d'application

Le propriétaire de cette habitation se plaignait de l'apparition de fissures dans les meneaux en grès de ses baies vitrées.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona WPA-4. Les fissures furent ouvertes et remplies, avant de recouvrir la totalité du meneau avec Belzona 4141, coloré pour être assorti à l'habitation. Les rainures originales de la pierre furent reproduites lors de l'application de Belzona 4141.

Faits sur Belzona

Si les meneaux n'avaient pas été réparés, ils seraient devenus instables. Des méthodes de réparation traditionnelles avaient échoué, et des unités de remplacement n'étaient pas disponibles.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
 Réparer • Protéger • Améliorer

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

