

# BELZONA S'ATTELE A DES PROBLEMES DE TOITURE

ID: 2894

Industrie: Industrie générale

Localisation du client: Fabrikant de travaux de métal  
décoratif, Santa Fé, Nouveau-Mexique,  
Etats-Unis

Application: Zones problématiques du toit


Date de la demande: Décembre 2001

Substrat: Métal et toiture multicouche

Des produits: \* Belzona 3111 (Flexible Membrane),

## Problem

La chaleur, les rayons UV, et la pollution provenant de la fonderie située en-dessous généraient des fuites d'eau au niveau des joints, des coutures, des zones d'eau stagnantes et des solins.



## Descriptions des photographies

\* 1. Vue de la toiture. 2. Imperméabilisation d'un solin ; aide du système Belzona. 3. Imperméabilisation de joints verticaux. ,

## Cas d'application

Toiture

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona RPA-1, RPA-6 et RPA-8.

## Faits sur Belzona

Le système Belzona fut utilisé pour rendre tous les joints étanches. Quelques années plus tard, les fuites avaient disparu et le système s'avérait toujours en parfaite condition.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Réparer • Protéger • Améliorer