

BELZONA® 5851 EVITA TIEMPOS DE PARADA

ID: 2899

Industria: Gas de petróleo
Solicitud: Ventiladores, Sopladores y Compresores
Sustrato: Duplex
Productos: * Belzona® 5851 (HA Barrier),

Ubicación del cliente: Plataforma petrolera, Mar del Norte
Fecha de aplicación: Mayo 2007

Problem

La pérdida de la pintura original expuso las tuberías al riesgo de Corrosión por Stress todas las veces que el sistema de protección de fuegos Deluge fue probado.



Descripciones de fotografías

- * Sistema de colectores con pintura desgastada ,
- * Belzona® 5851 aplicada en tubería deteriorada ,
- * Belzona® 5851 aplicada en tubería deteriorada ,
- * Belzona® 5851 aplicada al sistema de colectores ,

Situación de la aplicación

Desgaste de la pintura original en líneas Duplex de alta temperatura.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Know-How Belzona VPF-2. Las tuberías fueron chorreadas con agua para eliminar cualquier pintura poco adherida y las sales del sustrato.

Datos de Belzona

La aplicación del producto mientras la plataforma estaba en funcionamiento implicó el ahorro de costes de parada y pérdidas en la producción que se calculan en millones de dólares al día. Testimonios recibidos de la RBG resaltaron los beneficios del sistema.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar