

BELZONA REPARA TANQUE DE MEG AFECTADO POR CORROSIÓN BAJO AISLAMIENTO

ID: 2900

Industria: Gas de petróleo

Ubicación del cliente: Planta de extracción de gas en St. Fergus, Escocia

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Fecha de aplicación: Mayo 2006

Sustrato: Acero al carbono

Productos: * Belzona® 1111 (Super Metal) ,
* Belzona® 1321 (Ceramic S Metal) ,

Problem

La Corrosión Bajo Aislamiento en el contenedor originó un pequeño orificio en la pared del mismo.



Descripciones de fotografías

- * Corrosión Bajo Aislamiento con agujero taladrado, roscado y atornillado ,
- * Aplicación de Belzona® 1111 ,
- * Finalización de la aplicación externa de Belzona® 1111 ,
- * Aplicación interna de Belzona® 1111 y 1321 por encima de la cerradura. ,

Situación de la aplicación

Un tanque de Glycol (MEG) fue puesto fuera de servicio por la repentina aparición de una fuga

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona Know-How TCC-1.

Datos de Belzona

El trabajo en caliente no era posible sin un largo periodo de parada. Belzona selló la fuga y protegió el área circundante para prevenir futuros problemas de Corrosión Bajo Aislamiento.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015	Belzona products are
FS 695214	manufactured under an ISO
ISO 14001:2015	9000 Registered Quality
EMS 695213	Management System.

www.belzona.com

