

BELZONA SELLA CANAL DE DRENAJE ABIERTO

ID: 2903

Industria: Química y petroquímica
Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos
Sustrato: Concreto
Productos: * Belzona® 4131 (Magma-Screed) ,
* Belzona® 5811 (Immersion Grade) ,

Ubicación del cliente: Planta química (Cromo), Reino Unido
Fecha de aplicación: Julio 2006

Problem

En ocasiones de fuertes lluvias se producían filtraciones en el desagüe a través de la base de hormigón, de las juntas entre bloques de hormigón y entre los mismos bloques, ya que son porosos.



Descripciones de fotografías

- * Vista general del canal abierto ,
- * Belzona® 5811, primera capa ,
- * Belzona® 5811, segunda capa ,
- * La aplicación completada ,

Situación de la aplicación

El canal de drenaje abierto es la vía de escape natural para el agua de lluvia en la planta.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo al folleto Belzona Sistema Know-How TCC-15. El canal de drenaje se limpió a presión para eliminar cualquier resto de suciedad y contaminantes y se dejó secar. Se aplicó una cuña de Belzona® 4131 a lo largo de la junta entre base y pared, seguido de dos capas de Belzona® 5811.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

Belzona fue contactada para llevar a cabo la aplicación después de que la empresa recibiera una instrucción gubernamental de parar la fuga, ya que la planta estaba situada cerca de un río y era considerado un posible problema medioambiental.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

