

BELZONA PROTEGE TORRE DE DESTILACIÓN

ID: 2907

Industria: Gas de petróleo
Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Ubicación del cliente: Refinería, Singapur

Fecha de aplicación: Abril 2001

Sustrato: Acero

Productos: * Belzona® 5851 (HA-Barrier),

Problem

Corrosión Bajo Aislamiento alrededor de los anillos de soporte donde se acumuló la humedad.



Descripciones de fotografías

- * Vista general de la torre ,
- * La corrosión es evidente en los anillos de soporte ,
- * Aplicación en proceso ,
- * Aplicación finalizada ,

Situación de la aplicación

Torre de destilación

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona Know-How TCC-5. El aislante fue retirado de las áreas afectadas. Posteriormente, el sustrato fue preparado y finalmente, se aplicó Belzona® 5851 sobre el sustrato caliente.

Datos de Belzona

Belzona® 5851 protege de forma eficaz las áreas corroídas sin necesidad de interrumpir procesos de producción.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar