

PUMPENREPARATUR UND WIRKUNGSGRADSTEIGERUNG MIT BELZONA

ID: 2915

Industrie: Wasser / Abwasser

Anwendung:

Substrat: Messing und Gusseisen

Produkte:
* Belzona 1111 (Super Metal),
* Belzona 1341 (Supermetalglide),

Standort des Kunden: Trinkwasserversorger, Portugal

Antragsdatum: Februar 2004

Problem

Die Pumpe war von schwerwiegender Korrosion betroffen.



Fotobeschreibungen

- * 1. Schwerwiegende ungleichmäßige Korrosion ,
- * 2. Anwendung von Belzona 1111 (Super Metal) ,
- * 3. Abgeschlossene Reparatur ,

Anwendungssituation

Großes, längsgeteiltes Pumpengehäuse

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt CEP-10 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Der Kunde konnte eine Wirkungsgradsteigerung von 7 % erzielen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

