

BELZONA ERHÖHT DIE LEBENSDAUER EINES NEUEN SCHLAMMMISCHERS

ID: 2926

Industrie: Wasser / Abwasser

Standort des Kunden: Italienischer Ausrüstungshersteller für Kläranlagen

Anwendung: Tanks und Eindämmungsbereiche für Chemikalien


Antragsdatum: August 2003

Substrat: Stahl

Produkte: * Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer) ,

Problem

Aufgrund ausgeprägter Erosion traten am Gehäuse starke Schäden auf. Der Behälterhersteller bot dem Kunden eine Aufrüstung des handelsüblichen Mischers mit einer erosionsbeständigen Belzona-Beschichtung an.



Fotobeschreibungen

- * 1.☐Mischer nach dem Sandstrahlen und fertig zur Anwendung ,
- * 2.☐Anwendung von Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer) ,
- * 3.☐Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Schlammkuchenmischer (getrockneter Schlamm)

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how Systeminfoblatt TCC-3 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Die Entscheidung, die neue Ausrüstung zu beschichten, basierte auf vorherigen, guten Erfahrungen hinsichtlich abgenutzter Mischer, die bei ähnlichen Umgebungsbedingungen erfolgreich mit Belzona repariert und beschichtet wurden.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve