

ANKLEBEN VON TANK-VERSTÄRKUNGSPLATTEN MIT BELZONA

ID: 3019

Industrie: Ölbenzin

Anwendung: Tanks und Eindämmungsbereiche für Chemikalien

Substrat: C-Stahl

Produkte: * Belzona 1121 (Super XL-Metal),
* Belzona 5811 (Immersion Grade),

Standort des Kunden: Ölhändler, Merseyside, England

Antragsdatum: Oktober 2006

Problem

Die bisherige Beschichtung hatte sich von den Tankdächern abgelöst und den darunter befindlichen Stahl freigelegt. Dieser korrodierte, was zu Löchern in den Tankdächern führte.



Fotobeschreibungen

- * 1. Allgemeiner Zustand der Tankdächer ,
- * 2. Sandstrahlen des Substrats ,
- * 3. Beschichtung der verklebten Platten mit Belzona 5811 (Immersion Grade) ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Löchrige Lagertank-Dächer

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona System Infoblättern TCC-1 und -5 durchgeführt. Mit Hilfe von Belzona 1121 (Super XL-Metal) wurden die Verstärkungsplatten angeklebt. Anschließend wurde die Reparatur mit Belzona 5811 (Immersion Grade) beschichtet, um sie vor Korrosion zu schützen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com



Belzona-Fakten

Der Kunde zog die Kaltverklebung einer Schweißreparatur vor, da in den Tanks Paraffin und Diesel gelagert wurden.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

