

# BELZONA BESCHICHTET SCHORNSTEIN OHNE DIESEN STILLLEGEN ZU MÜSSEN

ID: 3021

Industrie: *Allgemeine Industrie*  
Anwendung: *Kreiselpumpen*  
Substrat: *Stahl*  
Produkte: *\* Belzona 5851 (HA-Barrier) ,*

Standort des Kunden: *North American Galvanizing*  
Antragsdatum: *Juli 2007*

## Problem

*Es wurde externer Korrosionsschutz benötigt, wobei der Schornstein nicht außer Betrieb genommen werden konnte.*



## Fotobeschreibungen

- \* 1. Ursprünglicher Zustand des Schornsteins ,
- \* 2. Testauftrag im oberen Abschnitt, verbrannter Abschnitt im unteren Teil ,
- \* 3. Abgeschlossene Anwendung &ndash; 4 Monate später ,

## Anwendungssituation

Abluftkamin für heiße Gase mit Innentemperaturen zwischen 150 °C und 280 °C.

## Anwendungsverfahren

Auftrag per Hand mit einem 10 cm langen Borstenpinsel.

## Belzona-Fakten

Die Beschichtung war kostengünstiger als jede andere Alternative, die der Kunde in Betracht gezogen hatte. Durch die Anwendung der Beschichtung im Betrieb wurde Zeit und Geld eingespart. Da der Auftrag von Belzona 5851 (HA-Barrier) ohne Oberflächenvorbereitung erfolgte, wurden weitere Kosten vermieden und Zeit eingespart.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Repair • Protect • Improve

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

