

BELZONA RECONSTRUIT UN CHEMIN DE ROULEMENT

ID: 3065

Industrie: Eau / Eaux usées

Application: Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 2131 (D & A Fluid Elastomer) ,

Localisation du client: Station d'épuration, Allemagne

Date de la demande: Octobre 2000

Problem

Le chemin de roulement était sévèrement usé par l'abrasion constante causée par les points racleurs.



Descriptions des photographies

* 1. Préparation de la surface en cours. 2. Utilisation de gabarits en métal afin d'obtenir un niveau de planéité précis. 3. Application terminée. A noter: joint reconstruit et étanché, .

Cas d'application

Clarificateur servant au traitement des eaux usées.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona TCC-11, TCC-12 et FPA-1.

Faits sur Belzona

Des gabarits en métal ont été utilisés afin de reconstruire avec précision la surface de ce chemin de roulement, l'alignement de ces moules est aidé par l'utilisation de lasers. Les joints de dilatation ont été étanchés avec Belzona 2131. Les propriétés d'application de Belzona 4111 ont permis une reconstruction rapide du chemin de roulement, offrant une surface durable afin de minimiser les

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer

futurs besoins d'entretien.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015	Belzona products are
FS 695214	manufactured under an ISO
ISO 14001:2015	9000 Registered Quality
EMS 695213	Management System.

www.belzona.com

