

ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN WÄHLT DIE BELZONA LÖSUNG

ID: 3075

Industrie: Wasser / Abwasser
Anwendung: Kreiselumpen
Substrat: Bronze
Produkte: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,
* Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Standort des Kunden: Kernkraftwerk, Frankreich
Antragsdatum: Januar 2007

Problem

Erosionskorrosion aufgrund von Meerwasser.



Fotobeschreibungen

- * 1. Anwendungsbeginn mit Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) auf dem Spltring ,
- * 2. Auftrag der ersten Schicht Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung. Der Spltring wurde maschinell auf Originalmaße bearbeitet. ,

Anwendungssituation

Schutz des Laufrads eines Kühlwassersystems

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt CEP-3 durchgeführt. Die Oberfläche des Laufrads wurde mit Belzona 1341 (Supermetalgilde) geschützt und Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) auf den Spltring aufgetragen und anschließend maschinell auf Originalmaße bearbeitet.

Belzona-Fakten

Das Energieversorgungsunternehmen entschied sich aufgrund vorangegangener Erfahrungen für die Anwendung und verlängerte so die Ausrüstungslebensdauer um weitere 6000 Stunden.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve