BELZONA SCHÜTZT FRAKTIONIERTURM

ID: 3083

Industrie: *Ölbenzin*
Anwendung: *Tanks und Eindämmungsbereiche für Chemikalien*
Substrat:
Produkte: ** Belzona 5851 (HA-Barrier) ,*

Standort des Kunden: *Raffinerie in Singapur*
Antragsdatum: *April 2001*

Problem

CUI (Korrosion unter Isolierung), vor allem an den Tragringen, wo sich Feuchtigkeit angesammelt hatte.






Fotobeschreibungen

* 1. Ansicht auf den Turm ,
* 2. Das Ausmaß der Korrosion an den Tragringen ist klar erkennbar ,
* 3. Anwendung im Gang ,
* 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Fraktionierturm einer Crackanlage

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-5 durchgeführt. Die Isolierung wurde von den betroffenen Bereichen entfernt, das Substrat vorbereitet und Belzona 5851 (HA-Barrier) auf das heiße Substrat aufgetragen.

Belzona-Fakten

Belzona 5851 (HA-Barrier) bietet für diese stark korrodierten Bereiche ausgezeichneten Korrosionsschutz, ohne dass die Produktion unterbrochen werden muss.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2026