

BELZONA SCHÜTZT FRAKTIONIERTURM

ID: 3083

Industrie: Ölbenzin

Anwendung: Tanks und Eindämmungsbereiche für Chemikalien

Substrat:

Produkte: * Belzona 5851 (HA-Barrier),

Standort des Kunden: Raffinerie in Singapur

Antragsdatum: April 2001

Problem

CUI (Korrosion unter Isolierung), vor allem an den Tragringen, wo sich Feuchtigkeit angesammelt hatte.



Fotobeschreibungen

- * 1. Ansicht auf den Turm ,
- * 2. Das Ausmaß der Korrosion an den Tragringen ist klar erkennbar ,
- * 3. Anwendung im Gang ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Fraktionierturm einer Crackanlage

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-5 durchgeführt. Die Isolierung wurde von den betroffenen Bereichen entfernt, das Substrat vorbereitet und Belzona 5851 (HA-Barrier) auf das heiße Substrat aufgetragen.

Belzona-Fakten

Belzona 5851 (HA-Barrier) bietet für diese stark korrodierten Bereiche ausgezeichneten Korrosionsschutz, ohne dass die Produktion unterbrochen werden muss.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

