ROUTINE-TANKSOCKELABDICHTUNG MIT BELZONA

ID: 3087

Industrie:	*Gebäude & Strukturen*	Standort des Kunden:	*Raffinerie, Thailand*
Anwendung:	*Dichtungen, Dichtungen und Ausgleichsscheiben*	Antragsdatum:	*Laufend seit 2002*
Substrat:	*Stahl, Beton*		
Produkte:	** Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,*		

Problem

Die Bitumenabdichtung hatte versagt, wodurch unterhalb des Tanksockels Wasser eintreten konnte.

Fotobeschreibungen

* 1.Ansicht auf den Tank ,
* 2.Entfernung des beschädigten Bitumens ,
* 3.Grundierung des Substrats ,
* 4.Auftrag von Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,

Anwendungssituation

Heizöl-Lagertanks

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt GSS-3 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Aufgrund seiner Elastizität ist das Tanksockelabdichtungssystem hervorragend für den Betrieb in diesem heißen, tropischen Klima geeignet. Der abgebildete Tank ist einer von 50, die bis dato in der Raffinerie mit dem Belzona Tanksockelabdichtungssystem geschützt wurden.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2024