

BELZONA PROTEGE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO CRUDO

ID: 3160

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Granja de tanques, México*

Solicitud: *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*

Fecha de aplicación: *Agosto 2001*

Sustrato: *Acero al carbono*

Productos: ** Belzona® 5111 (Ceramic Cladding) Belzona® 6111 (Liquid Anode),*

Problem

Debido a la proximidad del tanque a la costa, elementos presentes en el entorno, como la abrasión de la arena, el salitre y la contaminación ocasionada por residuos de gas ácido y otros componentes químicos, contribuyeron con la aceleración de la erosión y corrosión del tanque.



Descripciones de fotografías

- * Estado general del tanque previo a la aplicación del sistema de revestimiento Belzona ,
- * Granallado de arena en proceso ,
- * Aplicación de Belzona® 6111 mediante rociado ,
- * Vista del tanque una vez que el sistema de revestimiento Belzona fue aplicado ,

Situación de la aplicación

Revestimiento exterior de tanque petrolero de 1000 barriles.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto de Sistema Know-How Belzona TCC-5.

Datos de Belzona

El sistema de revestimiento Belzona protegió el tanque y a la vez, le proporcionó la resistencia química y abrasiva necesaria.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar