

BELZONA RECONSTRUIT ET PROTEGE UNE POMPE SEVEREMENT CORRODEE

ID: 3167

Industrie: Marine

Localisation du client: Cargo dans un chantier maritime, Egypte

Application: Pompes centrifuges

Date de la demande: Avril 2004

Substrat: Fonte

Des produits: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal),

Problem

Corrosion et érosion sévères à l'intérieur de la pompe, ayant engendré de nombreuses perforations sur le corps de celle-ci.



Descriptions des photographies

* 1. Vue générale de la pompe corrodée. 2. Pompe, vue de l'intérieur, avant la réparation. 3. Reconstruction de la partie usée de la pompe, après la réparation des zones perforées. 4. Belzona 1321 a été appliqué afin de protéger la pompe. ,

Cas d'application

Pompe principale de circulation d'eau.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les Procédures Belzona CEP-1, CEP-3 et CEP-5.

Faits sur Belzona

Belzona peut réparer et protéger des pompes aussi usées que celle-ci, les remettant en service aussi rapidement que possible ; il en résulte ainsi une épargne des frais de remplacement, tout en offrant à l'équipement une résistance accrue contre les effets d'érosion-corrosion.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer