

BELZONA REPARÉ DES LIGNES D'ARBRE

ID: 3168

Industrie: Marine

Localisation du client: Société de transport maritime, Egypte

Application: Navires et structures offshore

Date de la demande: Juillet 2004

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Problem

Problème de corrosion, causé par la défaillance de l'enveloppe en fibre de verre.



Descriptions des photographies

* 1. Vue de la corrosion par piqûres. 2. Reconstruction des zones corrodées. 3. Application d'une bande de renforcement Belzona entre la 1^{ère} et la 2^{ème} couche de Belzona 1321. 4. Trois lignes d'arbre ont ainsi été protégées et restaurées.

Cas d'application

3 lignes d'arbre.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona SOS-6.

Faits sur Belzona

Belzona a effectué la réparation des lignes d'arbre corrodées, restaurant leurs dimensions sans usinage. Belzona 1321, du fait de son excellente résistance contre la corrosion, représente la meilleure option pour offrir une protection durable à ce type d'équipement.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer