MIT BELZONA GESCHÜTZTE KORTDÜSEN

ID: 3179

Industrie:	*Marine*	Standort des Kunden:	*Schlepperbetreiber, Ägypten*
Anwendung:	*Schiffe und Offshore-Strukturen*	Antragsdatum:	*Mai 2009*
Substrat:	*C-Stahl*		
Produkte:	** Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,*		

Problem

Die Kortdüsen waren durch Erosionskorrosion stark beschädigt worden.









Fotobeschreibungen

* 1.Boot im Trockendock ,
* 2.Sandstrahlen der Düsen ,
* 3.Auftrag von Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,
* 4.Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Zwei Kortdüsen eines Schleppers

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SOS-2 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Dank Belzona konnten die Schäden behoben und die Düsen langfristig vor ausgeprägter Erosionskorrosion geschützt werden.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2026