

# BELZONA SCHÜTZT GASSCHEIDER

ID: 3180

Industrie: Ölbenzin

Standort des Kunden: Internationaler Ausrüstungshersteller für die Ölindustrie

Anwendung: Tanks und Eindämmungsbereiche für Chemikalien

Antragsdatum: 1994

Substrat: Stahl

Produkte: \* Belzona 1391 (Ceramic HT),

## Problem

Schwerwiegender Verschleiß an den Behälterinnenflächen durch Erosionskorrosion und bakterielle Sulfatreduktion.



## Fotobeschreibungen

\* 1.❶Gesamtansicht des Abscheiders ,

\* 2.❶Anwendung von Belzona 1391 (Ceramic HT) auf engstem Raum ,

\* 3.❶Abgeschlossene Anwendung an allen Innenfl&uuml;chen des Abscheiders ,

## Anwendungssituation

Zwei Standard-Testabscheider, die weltweit, jedoch hauptsächlich im Mittleren und Fernen Osten, eingesetzt werden.

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-3 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Der Hersteller hat Belzona 1391 (Ceramic HT) mittlerweile als Reparaturlösung für alle im Betrieb befindlichen Gasscheider sowie neuen Abscheider spezifiziert. Der Ersatz der Abscheider hätte ca. 200.000 USD gekostet, während die Belzona Lösung dem Kunden etwa 150.000 USD pro Abscheider sparte. Das weltweite Aufrüstungsprogramm hat einen ungefähren Wert von 2 Millionen USD.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

