

BELZONA REPARA FUGA EN TANQUE PETROLERO

ID: 3185

Industria: *Energía*

Solicitud: *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*

Sustrato: *Acero al carbono*

Productos: ** Belzona® 1161 (Super UW Metal) ,
* Belzona® 1111 (Super Metal) ,*

Ubicación del cliente: *Estación de energía, Rávena, Italia*

Fecha de aplicación: *Marzo 2007*

Problem

La corrosión del piso de metal ocasionó el derrame de petróleo al medio ambiente circundante. La soldadura era una opción de reparación posible.

Descripciones de fotografías

- * Vista de la fuga antes de que el área fuera granallada ,
- * Aplicación de Belzona® 1161 ,
- * Aplicación de Belzona® 1111 en la placa metálica ,
- * Colocación de la placa de metal con abrazaderas y gatos hidráulicos ,

Situación de la aplicación

Tanque de almacenamiento de petróleo

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto de Sistema Know-How Belzona TCC-1. El área debajo de la filtración fue excavada antes de colocar placas dobles y ajustarlas a su posición correcta con gatos hidráulicos.

Datos de Belzona

No hizo falta la soldadura. Belzona salvó a la planta de energía de ocasionar daños severos al medio ambiente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

