BELZONA RECONSTRUIT ET PROTEGE UN TUYAU D’ECHAPPEMENT SUR UN YACHT

ID: 3228

Industrie:	*Marine*	Localisation du client:	*Chantier naval, Monaco*
Application:	*Navires et structures offshore*	Date de la demande:	*Novembre 2008*
Substrat:	*Acier*		
Des produits:	** Belzona 1511 (Super HT-Metal) Belzona 1391 (Ceramic HT Metal) ,*		

Problem

Un problème sévère de corrosion, causé par des gaz d’échappement chauds et de l’eau salée, avait engendré une perte critique d’acier.

Descriptions des photographies

* 1. Yacht amarré à quai. 2. Etat original du tuyau d’échappement. 3. Problème de corrosion par piqûres clairement évident après sablage. 4. Résultat final après la reconstruction avec Belzona 1511 et le revêtement de Belzona 1391. ,

Cas d'application

Yacht de luxe amarré à quai pour des réparations et une inspection de routine.

Procédé d'application

L’application a été réalisée selon les procédures Belzona SOS-1 et -2.

Faits sur Belzona

Cette réparation fut effectuée en deux jours. La seule autre alternative aurait été de changer le tuyau d’échappement, ce qui aurait coûté une somme d’argent beaucoup plus importante et prit deux semaines. Cette application Belzona fut effectuée sous la supervision de LLoyds.

Copyright © Belzona International Limited 2024