

BELZONA SAUVE UNE LIGNE D'ARBRE

ID: 3237

Industrie: *Marine*
Application: *Transmission de puissance mécanique*
Substrat: *Bronze*
Des produits: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Localisation du client: *Compagnie de pêche, Philippines*
Date de la demande: *Juin 2006*

Problem

Le coussinet de l'arbre d'hélice, sévèrement usé, avait endommagé le palier de type «cutlass», causant des vibrations sur le bateau de pêche.



Descriptions des photographies

* 1. Usure sur le coussinet en bronze. 2. Préparation de la surface par technique d'usage. 3. Application en cours de Belzona 1111. 4. Application de Belzona 1111 terminée.

Cas d'application

Coussinet d'arbre usé d'une hélice.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona MPT-1.

Faits sur Belzona

Le remplacement des chemises en bronze aurait fait dépenser beaucoup trop d'argent et de temps.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024