

BELZONA RECONSTRUIT DES RAINURES D'ÉTANCHEITE

ID: 3238

Industrie: *Marine*
Application: *Moteurs et carters*
Substrat: *Fonte*
Des produits: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Localisation du client: *Chantier naval, Bulgarie*
Date de la demande: *Février 2008*

Problem

Problème sévère de corrosion par piqûres sur la chemise et dommages sur les rainures d'étanchéité.



Descriptions des photographies

* 1. Cylindre placé sur un tour automatique. 2. Problème sévère de corrosion clairement évident après meulage et sablage. 3. Application en cours de Belzona 1111 sur les rainures. 4. Rainures usinées afin de restaurer leur profil original. ,

Cas d'application

Chemise du cylindre d'un moteur diesel principal, mesurant 700mm de diamètre.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona ENC-5.

Faits sur Belzona

La solution Belzona permet d'épargner les 9500 Euros qu'auraient coûtés le remplacement de l'équipement et les temps d'arrêt. Belzona fournit une solution de réparation rentable et résistante à la corrosion rapide, sans avoir recours à la chaleur.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer