

RENOVATION CLASSIQUE D'UNE POMPE AVEC BELZONA

ID: 3261

Industrie: Industrie générale
Application: Pompes centrifuges
Substrat: Acier
Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Localisation du client: Fabricant de cuivre en Belgique
Date de la demande: Novembre 2005

Problem

L'érosion/corrosion provenant du débit constant de l'eau à l'intérieur de la pompe a provoqué de l'érosion sur des composants critiques du corps de pompe.



Descriptions des photographies

* 1. Reconstruction de la volute en cours. 2. Vue différente de la volute. 3. Application terminée ,

Cas d'application

Corps de pompe

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-2 et CEP-5.

Faits sur Belzona

Belzona a été choisi puisque le client était très satisfait avec des applications Belzona réalisées antérieurement sur des pompes.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer