

BELZONA DEVIENT UN MATERIAU PERMANENT SUR LES POMPES

ID: 3265

Industrie: Énergie

Localisation du client: Centrale électrique en Virginie,
Etats-Unis

Application: Pompes centrifuges

Date de la demande: Avril 1992

Substrat: Cuivre nickel

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Problem

Les pompes montraient des signes prématurés d'usure qui n'étaient pas censés apparaître avant 15 années de service.



Descriptions des photographies

* 1. D'application de Belzona 1341 sur un bol de diffuseur. 2. Touches finales sur un rouet présenté ici. 3. Les redresseurs de flux et tous les composants internes ont été protégés avec Belzona 1341. ,

Cas d'application

Principales pompes de refroidissement à eau

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les Procédures Belzona CEP-3, CEP-5 et selon le programme d'amélioration des pompes grâce aux polymères Belzona.

Faits sur Belzona

Trois pompes ont été reconstruites en 1992. En 1995, une de ces pompes a été retirée du service, et, après trois ans de fonctionnement, le revêtement Belzona 1341 (Supermetalgilde) demeurait toujours en excellente condition et ne nécessitait aucune retouche.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer