

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА ОТ КОРРОЗИИ-ЭРОЗИИ ПРИ ПОМОЩИ BELZONA

ID: 3311

Промышленность: Chemical & Petrochemical

Местоположение: ПАО «Укрнафта» г. Кременчуг, Украина.

Заявление: HEX-Heat Exchangers

Дата подачи документов: Июль 2011

Субстрат: Нержавеющая сталь.

Продукты: * Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona® 1391 (Ceramic HT Metal) ,

Problem

Коррозия-эрозия теплообменного аппарата вследствие воздействия высоких температур и динамических воздействий взвешенных частиц, находящихся в потоке.



Описание фотографий

* 1. Коррозия-эрозия теплообменного аппарата. 2. Восстановление геометрии с помощью Belzona® 1311. 3. Восстановленная поверхность теплообменного аппарата при помощи Belzona® 1311 и Belzona® 1391. ,

Ситуация с приложением

Коррозия-эрозия теплообменного аппарата

Способ применения

Ремонт был выполнен в соответствии с Belzona Ноу-хау Системными листовками по применению материала HEX-1 и HEX-3.

Белзона Факты

Поверхность трубной решётки была восстановлена и защищена с помощью Belzona® в 2-х дневный срок. Применение продуктов Belzona® обеспечило защиту теплообменника от проблем, связанных с эрозией и коррозией, которые могли бы возникнуть в будущем, при этом экономя предприятию денежные средства на приобретение нового оборудования.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024