UNDICHTE SCHWEISSARBEITEN AN EINEM SCHIFFSGENERATOR MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3324

Industrie: Marine Standort des Kunden: Kreuzfahrtschiff, Port Everglades,

Florida, USA

Anwendung: Motoren und Gehäuse Antragsdatum: November 2005

Substrat: Gusseisen

Produkte: * Belzona 1111 (Super Metal),

Problem

Durch das beschädigte Generatorgehäuse trat Kühlwasser in die primäre Auffangwanne ein; eine Gefahr für die Hauptmotorlager.









Fotobeschreibungen

- * 1.2 Generator nach Entfernung der Zylinder,
- * 2. 2 Aufgeraute Oberflä chen um die schadhafte Schweiß stelle,
- * 3. Anwendung von Belzona 1111 (Super Metal) und Belzona 9341 (Reinforcement Tape) auf der Schweiß stelle und den umliegenden Flä chen ,
- * 4. @Geglättete Anwendung kurz vor der mit Infrarotlampen beschleunigten Aushärtung ,

Anwendungssituation

Primäre Ölauffangwanne für Generator und Hauptmotor des Schiffes. Die ursprüngliche Schweißreparatur hatte versagt.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt ENC-1 durchgeführt. Besondere Aufmerksamkeit wurde einer gründlichen Substratreinigung durch Auswaschen mit Lösemitteln und Hitzezufuhr geschenkt.

Belzona-Fakten

Ein klassisches Beispiel für das Versagen einer Schweißreparatur an Gusseisen. Das Schiff ist hauptsächlich nachts im Betrieb; mit einer Instandsetzungszeit von 5 Stunden konnte es jedoch termingerecht und mit voller Kraft auslaufen. Der Kunde ist mit der Belzona Lösung äußerst zufrieden.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

www.belzona.com

BELZONA

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.



www.belzona.com