

BELZONA REPARIERT GUMMIERTEN KONDENSATOR

ID: 3328

Industrie: Leistung
Anwendung: Wärmetauscher
Substrat: Gummi, Stahl
Produkte: * Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,

Standort des Kunden: Kraftwerk, Irland
Antragsdatum: 2003

Problem

Eine Funkenprüfung deutete auf mehrere Fehlstellen in der Gummierung hin, die repariert werden mussten.



Fotobeschreibungen

- * 1. Die schadhafte Bereiche wurden für die Reparatur markiert. ,
- * 2. Die Reparaturfläche wurde abgeklebt, um sicherzustellen, dass die Belzona-Produkte nur innerhalb des vorbereiteten Bereichs aufgebracht werden. Die Grundierung wird aufgetragen. ,
- * 3. Eine der vielen Ausbesserungen. ,

Anwendungssituation

Gummierte Wasserkästen eines Kondensators

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt HEX-4 durchgeführt. Bei Funkenprüfungen wurden mehrere Fehlstellen identifiziert, die anschließend vor Ort repariert wurden.

Belzona-Fakten

Durch ihre ausgezeichnete Adhäsion und Aushärtung bei Raumtemperatur sind die Belzona-Elastomere hervorragend für eine dauerhafte Reparatur in beengten Verhältnissen geeignet.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve