

BELZONA DONNE MATIERE A REFLEXION

ID: 3348

Industrie: Industrie générale

Localisation du client: Usine de traitement des aliments,
Royaume-Uni

Application: Vannes, tuyaux et raccords

Date de la demande: Juillet 1999

Substrat: Acier doux

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 6111 (Liquid Anode) Belzona 5111 (Ceramic Cladding),

Problem

De nombreuses perforations dans les soudures et des trous d'aiguille isolés. Toutes les surfaces présentent des signes de corrosion et la peinture existante se craquelait et s'écaillait.



Descriptions des photographies

* 1. Sortie du conduit d'évacuation 2. Coude du conduit d'évacuation 3. Réparation du conduit d'évacuation ,

Cas d'application

Coude de conduit d'évacuation de grande taille

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les Procédures Belzona VPF-1 et VPF-2.

Faits sur Belzona

Ce système a été choisi afin de fournir une protection durable pour des conditions atmosphériques humides et polluées. Ceci ajouté à une excellente apparence. L'application demeure en bon état après 6 années.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer