

# BELZONA RECONSTRUIT LE SOL D'UNE BOULANGERIE

ID: 3350

Industrie: *Industrie générale*

Localisation du client: *Boulangerie, Irlande du Nord*

Application: *Zones problématiques au sol*

Date de la demande: *Août 2009*

Substrat: *Béton*

Des produits: *\* Belzona 4131 (Magma-Screed)*

*Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) ,*

## Problem

*Huiles, farine et eau de nettoyage s'infiltraient sous la machine à pétrir la pâte. Des affaissements devaient être créés afin d'améliorer le drainage et le nettoyage de cette zone hygiénique.*



## Descriptions des photographies

\* 1. Surface du sol problématique 2. Surface du sol après le nettoyage et l'abrasion 3. Le conditionneur Belzona en cours d'application 4. Surface du sol après l'aide de Belzona 4131 ,

## Cas d'application

Surface de sol encerclant la machine à pétrir la pâte

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les Procédures Belzona FPA-1 et FPA-6. Un joint flexible a été posé avec Belzona 2221 afin d'amortir les vibrations des machines, mais aussi pour éviter que les denrées alimentaires ne s'incrustent sous la machine.

## Faits sur Belzona

La machine était totalement opérationnelle l'après-midi suivante, ne perturbant donc pas la production. Ceci a entraîné des réparations supplémentaires au sol, toutes à l'aide de Belzona 4131 afin de d'obtenir une surface de travail propre et sans dangers.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Réparer • Protéger • Améliorer