

BELZONA REPARIERT UND SCHÜTZT FLANSCHFLÄCHE MIT 5,5 M DURCHMESSER

ID: 3371

Industrie: *Allgemeine Industrie*
Anwendung: *Dichtungen, Dichtungen und Ausgleichsscheiben*

Standort des Kunden: *Hüttenwerk, Montreal, Kanada*

Antragsdatum: *Oktober 2006*

Substrat: *C-Stahl*

Produkte: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,
* Belzona 4341 (Magma CR4) ,*

Problem

Der Flansch war bei erhöhten Temperaturen von 98%iger Schwefelsäure angegriffen worden, nachdem die Teflon®-Beschichtung beschädigt worden war.



Fotobeschreibungen

- * 1. Der Metallflansch musste wiederaufgebaut werden. ,
- * 2. Die beschädigte Teflon®-Beschichtung hatte zu Leckagen geführt. ,
- * 3. Schutz des wiederaufgebauten Flanschs mit Belzona 4341 (Magma CR4). ,

Anwendungssituation

Ein Flansch an einem Verdampfer mit 5,48 m Durchmesser.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern GSS-8 und HEX-3 durchgeführt. Mithilfe von Schablonen und Belzona 1111 (Super Metal) wurde das ursprüngliche Profil des Flanschs wiederhergestellt. Anschließend wurde Belzona 4341 (Magma CR4) als Schutzbeschichtung aufgetragen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Repair • Protect • Improve

Belzona-Fakten

Die Belzona Lösung stellte die Dichtigkeit des Flanschs ohne Heiarbeiten wieder her, sodass eine weitere Beschdigung der Teflon[®]-Beschichtung vermieden werden konnte. Belzona 4341 (Magma CR4) schtzt darber hinaus vor Sureangriff.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

