

FLANSCHFLÄCHE EINES FILTERS MIT BELZONA WIEDERAUFGEBAUT

ID: 3376

Industrie: Leistung
Anwendung: Valves, Pipes and Fittings
Substrat: Stahl
Produkte: * Belzona 2111 (D & A Hi-Build Elastomer) ,

Standort des Kunden: Wasserkraftwerk, Russland
Antragsdatum: Dezember 2007

Problem

Aufgrund langjährigen Betriebs war der Gummi beschädigt worden und stark verschlissen. Der Flansch wurde undicht, da die Gummiabdichtung nicht mehr auf dem Substrat haftete.



Fotobeschreibungen

- * 1. Beschädigte Flanschfläche vor der Anwendung ,
- * 2. Oberflächenvorbereitung der Flanschfläche ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Gummibeschichteter Flansch in einem Filter

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt VPF-13 durchgeführt. Mithilfe eines mit Belzona 9411 (Release Agent) beschichteten Plastikformers wurde die Flanschfläche mit Belzona 2111 (D & A Hi-Build Elastomer) wiederaufgebaut.

Belzona-Fakten

Die Belzona Lösung sparte dem Kunden Zeit und Geld und Stillstandzeiten konnten auf ein Minimum reduziert werden.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Repair • Protect • Improve