

BELZONAS LÖSUNG FÜR KORROSION UNTER ISOLIERUNG (CUI)


ID: 3392

Industrie: Ölbenzin
Anwendung: Valves, Pipes and Fittings
Substrat: Unlegierter Stahl
Produkte: * Belzona 1251 (HA-Metal),

Standort des Kunden: Ölunternehmen, Bohai-Bucht, China
Antragsdatum: Januar 2007

Problem

Korrosion unter Isolierung



Fotobeschreibungen

- * 1. Oberflächenvorbereitung ,
- * 2. Auftrag von Belzona 1251 (HA-Metal) ,
- * 3. Umdrehen des Rohrs mit Belzona 9341 (Reinforcement Tape) ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Rohrleitungen für Öl und heißes Wasser im Deckbereich einer Ölplattform.

Anwendungsverfahren

Dank Belzonas hitzeaktivierter Produkte kann die Anwendung während des Betriebs der heißen Rohrleitungen durchgeführt und so ein teurer Stillstand vermieden werden.

Belzona-Fakten

Dank Belzonas hitzeaktivierter Produkte kann die Anwendung während des Betriebs der heißen Rohrleitungen durchgeführt und so ein teurer Stillstand vermieden werden.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve