BELZONAS LÖSUNG FÜR KORROSION UNTER ISOLIERUNG (CUI)

ID: 3392

Industrie: *Ölbenzin*
Anwendung: *Valves, Pipes and Fittings*
Substrat: *Unlegierter Stahl*
Produkte: ** Belzona 1251 (HA-Metal) ,*

Standort des Kunden: *Ölunternehmen, Bohai-Bucht, China*
Antragsdatum: *Januar 2007*

Problem
Korrosion unter Isolierung






Fotobeschreibungen

* 1.Oberflächenvorbereitung ,
* 2.Auftrag von Belzona 1251 (HA-Metal) ,
* 3.Umwickeln des Rohrs mit Belzona 9341 (Reinforcement Tape) ,
* 4.Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Rohrleitungen für Öl und heißes Wasser im Deckbereich einer Ölplattform.

Anwendungsverfahren

Dank Belzonas hitzeaktivierter Produkte kann die Anwendung während des Betriebs der heißen Rohrleitungen durchgeführt und so ein teurer Stillstand vermieden werden.

Belzona-Fakten

Dank Belzonas hitzeaktivierter Produkte kann die Anwendung während des Betriebs der heißen Rohrleitungen durchgeführt und so ein teurer Stillstand vermieden werden.

Copyright © Belzona International Limited 2026