

# VERLÄNGERTE LEBENSDAUER EINER KONDENSATOR-DEHNFUGE DANK BELZONA

ID: 3395

Industrie: *Leistung*  
Anwendung: *Maschinen zur Handhabung von Feststoffen*  
Substrat: *Gummi*  
Produkte: *\* Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) ,*

Standort des Kunden: *Kraftwerk, Ägypten*  
Antragsdatum: *November 2005*

## Problem

*Ober- und Unterseite der elastischen Gummidehnfuge waren verschlissen.*



## Fotobeschreibungen

- \* 1. Verschlossene Gummidichtung ,
- \* 2. Oberflächenvorbereitung der Fuge ,
- \* 3. Oberflächengrundierung ,
- \* 4. Auftrag von Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) ,

## Anwendungssituation

Gummidehnfuge des Kraftwerk-Hauptkondensators

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem modifizierten Belzona Know-how System Infoblatt SHM-9 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) ermöglichte eine schnelle Reparatur vor Ort, die die Lebensdauer der Fugen erfolgreich verlängerte, ohne den Betrieb des Werks zu beeinträchtigen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Repair • Protect • Improve